

ПРОТОКОЛ № 02
Заседания Контрольной комиссии Союза
"Строители Московской области "Мособлстройкомплекс"
(Союз «Мособлстройкомплекс»)

г. Долгопрудный, Московская область

« 01 » марта 2017г.

Место проведения заседания: МО, г. Долгопрудный, Проспект Пацаева, д.7, корп. 10.

Присутствуют члены Контрольной комиссии:

Андреев Сергей Викторович	Руководитель Контрольной комиссии - заместитель Генерального директора Союза «Мособлстройкомплекс»
Кузнецова Татьяна Викторовна,	Заместитель Генерального директора Союза «Мособлстройкомплекс»
Соколова Валерия Сергеевна	Юрисконсульт Союза «Мособлстройкомплекс»

Председатель заседания Контрольной комиссии – Андреев Сергей Викторович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение результатов контрольных проверок членов Союза «Мособлстройкомплекс» проведенных в период с 23.01.2017 г. по 27.02.2017 г. с указанием выявленных нарушений.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

01. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО «ПОТОК 3» (допуск 0094-2009-7736164530-С-035) установлено: проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 19 от 01 февраля 2017 г.;

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: в настоящий момент работы по допуску не ведутся.

Решили: материалы дела организации ООО "ПОТОК 3" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

02. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "Стройтрест № 1" (допуск 0184.10-2009-5050037460-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 20 от 01 февраля 2017 г. составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: в настоящий момент работы по допуску не ведутся.

Решили: материалы дела организации ООО "Стройтрест № 1" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

03. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "Теплоперспектива" (допуск 0864-2014-5008030503-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 3 от 13 января 2017 г. составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: работы по допуску не ведутся.

Решили: материалы дела организации ООО "Теплоперспектива" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

04. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "ССУ-8" (допуск 0085.03--2009-5032097210-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 21 от 02 февраля 2017 г. составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: работы по допуску не ведутся.

Решили: материалы дела организации ООО "ССУ-8" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

05. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "Голицыно Телеком" (допуск 0815-2012-5032130932-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 22 от 02 февраля 2017 г. составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: работы по допуску не ведутся.

Решили: материалы дела организации ООО "Голицыно Телеком" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

06. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "Гелиос" (допуск 0515.05-2010-5001055570-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 23 от 03 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдение правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.

3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований технического регламента и стандартов Союза не проводилась.

Решили: материалы дела организации ООО "Гелиос" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

07. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "ДКК" (допуск 0764.01-2011-5008043140-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 24 от 03 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента установлено: в настоящий момент работы по допуску не ведутся.

Решили: материалы дела организации ООО "ДКК" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

8. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "Аверс" (допуск 0434.03-2010-5032202048-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 25 от 03 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента нарушений не выявлено.

Решили: материалы дела организации ООО "Аверс" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

9. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "СП "Доллифт" (допуск 0859-2014-5024123970-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 26 от 07 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента нарушений не выявлено.

Решили: материалы дела организации ООО "СП "Доллифт" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

10. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации МБУ "Служба единого заказчика города Долгопрудного" (допуск 0810-2012-5008057706-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 27 от 07 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.

4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Долгопрудный, ул. Парковая. В актах на скрытые работы отсутствует представитель лица, осуществляющего строительства по вопросам строительного контроля.
Устранено.

Решили: материалы дела организации МБУ "Служба единого заказчика города Долгопрудного" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

11. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "ССУ-7" (допуск 0052.02-2009-5032095460-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 28 от 08 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требования к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация по реконструкции корпусов "В", "Д" в г. Москва, РНЦХ им. академика Б.В. Петровского.

Решили: материалы дела организации ООО "ССУ-7" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

12. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ЗАО "Соцпромстрой" (допуск 0063.06-2009-5032012311-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 29 от 08 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента рассмотрена исполнительная документация по строительству первой очереди 8-ми этажного 5-ти секционного ж/д в с. Успенское, Одинцовского р-на, М.О. Нарушений не выявлено.

Решили: материалы дела организации ЗАО "Соцпромстрой" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

13. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации ООО "ДомСтройПлюс" (допуск 0154.03-2009-5009046104-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 30 от 15 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента не проводилась.

Решили: материалы дела организации ООО "ДомСтройПлюс" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

14. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении ООО "Технополис-Гео" (допуск 0806-2012-5031052880-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 31 от 15 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.

2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде установлено: Не оплачены членские взносы в Союз "Мособлстройкомплекс" за 3,4 кварталы 2016г. и 1 квартал 2017г.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и технического регламента нарушений не выявлено.

Решили: материалы дела организации ООО "Технополис-Гео" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

15. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации МБУ "Дмитровское управление капитального строительства и ремонта" (допуск 0579.03-2010-5007038130-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 32 от 15 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске нарушений не выявлено.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента не проводилась.

Решили: Материалы дела организации МБУ "Дмитровское управление капитального строительства и ремонта" передать в архив Союза «Мособлстройкомплекс».

16. При рассмотрении результатов проведенной проверки в отношении организации Шеньчженьская компания по фахверковым стенам и фотогальваническим объектам с ограниченной ответственностью "Наньбо" (допуск 0722.01-2010-33068-С-035) установлено: Проверка проведена в соответствии с действующими нормативными документами. Акт контрольной проверки № 33 от 15 февраля 2017 составлен верно.

В ходе проведения плановой проверки:

1. Соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске установлено: Истек срок действия удостоверений о повышении квалификации и аттестатов по заявленным видам работ у всех сотрудников.
2. Соблюдения правил саморегулирования (требований к страхованию) нарушений не выявлено.
3. Соблюдения положения о взносах и компенсационном фонде нарушений не выявлено.
4. Соблюдения требований стандартов Союза и требований технического регламента не проводилась.

Решили: материалы дела организации Шеньчженьская компания по фахверковым стенам и фотогальваническим объектам с ограниченной ответственностью "Наньбо" передать на рассмотрение Дисциплинарного Комитета с рекомендациями о наложении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об устранении выявленных замечаний в срок не позднее четырнадцати дней с момента получения предписания.

**Председатель Контрольной комиссии
Союза «Мособлстройкомплекс»**

С.В. Андреев

**Член Контрольной комиссии
Союза «Мособлстройкомплекс»**

Т.В. Кузнецова

**Член Контрольной комиссии
Союза «Мособлстройкомплекс»**

В.С. Соколова